



T.C.  
BUCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  
METRUK BİNA TEKNİK RAPOR

KURUM : BUCAK BELEDİYESİ

04.09.2025



| MÜLKİYET BİLGİLERİ                                                                         |                                                             | YAPI BİLGİLERİ                 |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| İli                                                                                        | Burdur                                                      | Betonarme                      | -                                        |
| İlçesi                                                                                     | Bucak                                                       | Yığma                          | -                                        |
| Mahallesi                                                                                  | Çukur Mahalle                                               | Kargir                         | Zemin katı taş duvar 1. katı kerpiç yapı |
| Pafta                                                                                      | -                                                           | Kerpiç                         | -                                        |
| Ada                                                                                        | 163                                                         | Kat Adedi                      | 2                                        |
| Parsel                                                                                     | 3                                                           | Yatayını Kaybetmiş             | Evet                                     |
| Halen Kullanılıyor                                                                         | Kullanılmıyor.                                              | Dikeyini Kaybetmiş             | Evet                                     |
| Kullanılmıyor                                                                              | Evet                                                        | Kullanılabilir                 | Tamirat ile kullanılamaz.                |
| Maliki                                                                                     | Hüseyin Altunsoy - Mustafa Altunkaynak - Mehmet Altunkaynak | Güçlendirme İle Kullanılabilir | Kullanılamaz.                            |
| Açıklama :<br>Yapılan tespit gözlemsel olup<br>tamiratla kullanılamayacağı<br>görölmüştür. |                                                             | Kullanılamaz                   | Evet                                     |
|                                                                                            |                                                             | Sonuç                          | Metruk                                   |

TEKNİK ELEMAN

İnşaat MÜHENDİSİ  
Kurum Sicil no: 307

Jeoloji MÜHENDİSİ  
Kurum Sicil no: 268

İmar ve Şehircilik Müdür Vekili  
Kurum Sicil no: 303

**T.C.**  
**BURDUR İLİ**  
**BUCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI**  
**TESPİT TUTANAĞI**

**09.01.2026**

**Taşınmaza Ait Bilgiler**

**Taşınmaz Sahibi: Hüseyin Altınsoy-Mustafa Altınkaynak-Mehmet Altınkaynak**

**Mahallesi : Çukur Mahalle**

**Pafta no : N**

**Ada no : 163**

**Parsel no : 3**

**Yapı Ruhsatı olup /olmadığı: Yok**

**Yapı Kullanma İzin belgesi olup/olmadığı: Yok**

**Yapı Adresi : Çukur Mahallesi 605. Sokak No:4 BUCAK/BURDUR**


Belediyemiz teknik ekiplerince sözü edilen taşınmazın yerine gidilerek yapı kontrol edilmiştir. Yapılan kontrolde; adı geçen parsel taşınmazın 2 katlı kerpiç taş duvarlı olarak imal edildiği yapının çatı kısmında ve niteliği ahşap olan balkon kısmında göçmeler meydana geldiği, pencere, kapı ve doğramalarının yıkıldığı ve korunmasız olduğu, ön görülen afet riski altında can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiği, yapının yıkılması gerektiği ve güvenlik tedbirlerinin ivedi alınması gerektiği, mevcut durumuyla tehlike içerdiği, aksi halde geri dönüşü olmayan durumlara yol açacağı tespit edilmiş, yapıdan fotoğraflar çekilerek tutanak tutulmuştur.

İş bu tutanak 3 nüsha hazırlanarak imza altına alınmıştır.

Eki:

- Yapı yerinde çekilmiş fotoğraflar
- Taşınmazın tapu kaydı

  
**Elif ÖZÜTCÜ ERGİN**  
İnşaat Mühendisi

  
**Sevgi Ingece MECİKOĞLU**  
Jeoloji Mühendisi

  
**Mehmet Ali KURT**  
İmar ve Şehircilik Müd. V.